

WHAT THE FIX?!

AUDI A4 PERDE POTENZA E HA OSCILLAZIONI NEL NUMERO DI GIRI

Marchio e Modello:

Audi A4 (8K_)

Audi A5 (8F_, 8T_)

Audi A6 (4G_)

Audi Q5 (8R_)

Sintomi:

Riduzione di potenza

Codice errore:


4007 (P050700)

4105 (P218700)

5646 (P227900)

Informazioni tecniche:

Il veicolo presenta una potenza del motore bassa a regime basso. Durante l'azionamento della frizione, il numero di giri supera brevemente i 2000/min. La guarnizione del collettore di aspirazione e la valvola di spurgo del serbatoio del carburante sono state sostituite. La membrana del separatore d'olio per lo spurgo del basamento è danneggiata.



Possibile soluzione:

La sostituzione della membrana del separatore d'olio per lo spurgo del basamento dovrebbe risolvere il problema.